

# 浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安发〔2023〕152号

---

## 省建设厅关于印发岁末年初房屋建筑工程 和市政工程工地第二批需重点关注 的安全生产风险清单的提示函

各市建委（建设局）：

12月14日，省安委办下发《关于进一步做好岁末年初安全防范工作的提示函》，要求各地、各部门对照重大事故隐患专项排查整治2023行动和安全生产隐患大排查大整治工作要求，聚焦重点领域、紧盯薄弱环节、狠抓“最后一公里”，深入开展隐患排查整治和事故风险防控，坚决防范遏制各类安全事故发生。

近期，各地重大项目集中上马，隧道施工、临山涉水作业、高处作业、大型机械等环节风险突出，为举一反三加强岁末年

初全省房屋市政工程安全防范，坚决遏制各类事故发生，我厅制定了第二批需重点关注的安全生产风险清单，现印发给你们，请结合实际，抓好落实。

浙江省住房和城乡建设厅

2023年12月22日

# 岁末年初房屋建筑工程和市政工程工地 第二批需重点关注的安全 生产风险清单

## 一、隧道施工

1.盾构机带压开仓作业无专项方案（典型案例：“1·25”广东省广州市地铁21号线隧道施工较大火灾塌方事故，3人死亡）。

2.盾构机减压仓座椅配置非阻燃材质坐垫（典型案例：“2·12”福建省厦门市地铁2号线隧道施工较大火灾事故，3人死亡）。

## 二、山体滑坡

3.违规开挖边坡致使土体失稳（典型案例：“1·3”贵州省毕节市第一人民医院分院培训基地项目重大山体滑坡事故，14人死亡）。

4.勘察设计报告未充分说明地质灾害风险（典型案例：“11·23”重庆市成渝中线高铁项目较大山体滑坡事故，5人死亡）

## 三、高处作业

5.临边作业未按要求系挂安全带（典型案例：“12·14”嘉兴

南湖未来广场项目高处坠落事故，1人死亡）。

#### 四、机械伤害

6.顶升横梁未稳定支撑在标准节踏步上（典型案例：“1·23”湖南省岳阳市华容明珠三期项目较大塔吊坍塌事故，5人死亡）。

7.混凝土泵车作业前未对场地进行加固或平整（典型案例：“11·27”湖南省郴州市东塔学校扩建项目车辆伤害事故，2人死亡）。