

宁波市镇海区住房和城乡建设局

关于 2023 年下半年镇海区建筑起重机械 安全专项检查的通报

为切实防范化解建筑施工安全生产重大风险,贯彻落实省、市建筑施工领域“除险保安”专项行动以及省安全隐患大排查大整治工作要求,根据《关于开展我区建筑起重机械安全生产专项检查的通知》工作安排,开展了建筑起重机械安全专项检查。现将本次检查情况通报如下:

一、基本情况

我局委托浙江大合检测有限公司自 2023 年 11 月 27 日至 12 月 13 日进行了 2023 年下半年建筑起重机械安全专项检查,共检查了 44 个在建项目中使用的建筑起重机械设备 125 台,检查发现各类安全隐患 194 处,向相关责任单位下发限期整改通知书 44 份,责令暂停使用起重机械设备 11 台,对 114 台起重机械设备要求局部整改。此次检查情况总体较好,大部分企业能认真履行起重设备维修保养工作,特种作业人员能做到持证上岗要求。

二、主要存在问题

1. 部分企业对重视起重机械安全管理不够重视，未及时进行自查自纠并上报检查结果。

2. 起重机械设备的局部杆件变形较多，如塔帽、标准节的爬梯护圈，引进平台拉杆等部位的受损比较普遍。

3. 司机室挡风玻璃人为遮挡严重，存在吊装作业时影响视线。

4. 施工电梯的电缆防风架设置数量不足。

三、下阶段工作要求

1. 持续推进安全隐患排查整治。各开发建设、建筑施工、建设监理、起重机械安拆等单位要持续深入推进安全隐患排查，同时做好今冬明春低温冰冻天气的安全工作，最大程度地降低极端灾害天气带来的不利影响。

2. 建立健全安全管控长效机制。各相关责任主体单位要通过此次起重机械安全专项整治工作，系统性地梳理本单位存在的安全管理短板和弱项，建立健全长效管控机制，通过安全隐患排查治理，总结固化有效的管控措施，将治理行动提升到更高水平。

3. 切实强化项目行为安全监管。我局将常态化深入推进起重机械安全隐患排查整治行动，加大督导检查 and 处罚力度，推动安全隐患排查整治工作取得更高成效。在本次大检查中对规范落实起重机械安全管理的7个项目进行通报表扬；对建筑起重机械安全专项检查中发现检测不合格、起重机械安全管理不

到位的 4 个典型项目及企业给予通报批评（见附表 1，2，3）。

- 附表：1. 镇海区起重机械设备抽查良好项目汇总表
2. 镇海区起重机械设备检测不合格典型项目汇总表
3. 镇海区起重机械安全管理行为不到位项目汇总表

镇海区住房和城乡建设局

2023 年 12 月 18 日



附件 1:

镇海区起重机械设备抽查良好项目汇总表

序号	工程名称	各方责任主体			检查结果
1	镇海区蛟川智造产业园	施工单位	浙江省二建建设集团有限公司		良好
		监理单位	浙江联达工程项目管理有限公司		
		安拆维保单位	浙江省二建建设集团有限公司 公司		
		宁波友朋机械设备租赁有限公司			
2	镇海区 ZH06-03-04-02 地块	施工单位	中亿建业集团有限公司		良好
		监理单位	宁波永安工程管理有限公司		
		安拆维保单位	宁波高新区鑫塔机械设备有限公司		
3	镇海区 ZH06-07-37 地块	施工单位	浙江金辰建设有限公司		良好
		监理单位	宁波永安工程管理有限公司		
		安拆维保单位	宁波中昌机械设备有限公司		

4	宁波家联科技股份有限公司生物降解材料及制品研发中心建设项目	施工单位	宁波圣丰建筑有限公司	良好
		监理单位	浙江弘扬工程管理有限公司	
		安拆维保单位	宁波中昌机械设备有限公司	
5	镇海新城新晨社区及成人学校项目	施工单位	宁波市天然缘林建设集团有限公司	良好
		监理单位	宁波民安工程管理有限公司	
		安拆维保单位	宁波威鹏安装工程 有限公司 宁波中昌机械设备有限公司	
6	甬江实验室科研B区一期建设地块项目一标段	施工单位	宁波市建设集团股份有限公司	良好
		监理单位	宁波国际投资咨询有限公司	
		安拆维保单位	宁波市建业起重设备安装有限公司	
7	甬江实验室科研B区一期建设地块项目二标段	施工单位	中科盛博建设集团有限公司	良好
		监理单位	宁波国际投资咨询有限公司	
		安拆维保单位	宁波钇晟设备安装有限公司	

附件 2:

镇海区起重机械检测设备检测不合格典型项目汇总表

序号	工程名称	各方责任主体			主要问题	检测结果
1	镇海 ZH06-01-37-0 1 地块项目	施工单位	富利建设集团有限公司		甬 BA-T00100: 1. 附墙调节螺杆并紧螺栓松动严重; 2. 一枚塔帽与塔身连接销轴开口销未打开; 浙 BA-S01196: 1. 十五层位置二根标准节斜撑折弯; 2. 十七层位置二根标准节斜撑折弯; 3. 四层位置一根标准节斜撑折弯; 浙 BA-S01347: 1. 逃生梯缺少; 2. 11 层位置一根标准节斜撑折弯; 3. 17 层位置一根标准节斜撑折弯。	不合格
		监理单位	浙江智杰建设管理有限公司			
		安拆维保单位	宁波市鄞州科特建筑机械有限公司			
2	镇海区骆驼街道 ZH08-02-09-0 1-a 安置地块 项目	施工单位	中亿建业集团有限公司		浙 BA-S01469: 1. 起重量显示不灵敏; 2. 现场工人违规随意拆除施工电梯卸料平台临边防护。	不合格
		监理单位	浙江工正工程管理有限公司			
		安拆维保单位	宁波威鹏安装工程有限公司			

附件 3:

镇海区起重机械安全管理行为不到位项目汇总表

序号	工程名称	各方责任主体			主要问题
1	镇海区后海塘垃圾填埋场治理工程	施工单位	宁波市镇海区市政工程有限公司		浙BH-L00016：设备未经拆卸告知已退场。
		监理单位	宁波国际投资咨询有限公司		
		安拆维保单位	宁波拉森庄建筑基础工程有限公司		
2	镇海十字路口A-1地块项目	施工单位	南通四建集团有限公司		指挥司索工配备数量不足。
		监理单位	浙江国冶建设项目管理有限公司		
		安拆维保单位	宁波中昌机械设备有限公司		